

Yaylarda görülen hatalar

Yrd.Doç.Dr.İrfan AY
Arş.Gör. Ergun ATEŞ
Uludağ Üni.Müh.Fak. Balıkesir

Yaylar çok değişik tip ve şekillerde bulunur. Kullanım alanları tükenmez kalem yayından uzay araçlarında kullanılan yaylara kadar değişikir. Bu araştırma makalesinde yaylarda görülen hatalann genel nedenleri araştırılmış ve tavsiyeler yapılmıştır.

Springs are made in many types and shapes. Applications of springs are variety from the ballpoint pens to aerospace vehicles. In this article, the common causes of failures of springs has been investigated and new ideas are recommended.

Yaylar, bir kuvvet altında bir dereceye kadar elastik deformasyon gösteren elemanlardır. Bu esnada enerji biriktirirler, kuvvet kalktığında bu enerjiyi kısmen geri verirler, kısmen ya da tamamen eski durumlarını alırlar. Yayların; kavrama veya frenlerde olduğu gibi kuvvet uygulama ve bu hareketi kontrol

elme, taşıt makinalarında sökümler yapma, saat mekanizmalarında biriktirilen enerjiyi bir harekete dönüştürme, dinamometre ve kantar mekanizmalarında kuvvet ölçme gibi görevleri vardır.(3)


Yayları, ana zorlanma, dış şekil, yay teli kesiti ve yüklenme şekillerine göre sınıflandırabiliriz (2). Şekil 1. de ana zorlanmaya göre yayların sınıflandırılmaları görülmektedir.

Yayların önemli miktarda bir kısmı, değişik "C" içeren karburlu çeliklerden, alaşımı çeliklerden, diğer uygulama alanları için ise paslanmaz çelik, veya mukavim çelikler, "Cu" alaşımılar ve titanyum alaşımından gibi değişik metal ve alaşımlarından yapıllılar. Yay malzemeleri, yaylardan istenen kalite ve özelliklerle yakından ilgilidir. Tükenmez kalem içi yay malzemesi ile uzay mekiği parçasında kullanılacak yüksek kalitedeki yay malzemesi arasında çok fark olacaktır (1).

Yaylar uygulamada pek çok hata verirler. Aşağıda bu hatalar incelenmiştir.

GENEL HATA MEKANİZMALARI

Yaylarda görülen en genel hata mekanizmalarından birisi yorulmadır. Bundan başka sırasıyla aşın gerilme ve uygun olmayan yay malzemesi seçimi, yüksek sıcaklıklarda işletmeden doğan gevşeme diğer hata mekanizmalarıdır. Ayrıca gevrek kırılma,



Şekil 1. Ana zorlanmaya göre yayların sınıflandırılmaları.

yaylarda çok önemli bir problem olarak görülmemesine rağmen, yayların çok yüksek çentik hassaslıklar vardır. Korozyon, gerilme ve yorulma ile birlikte yay hatalarına katkıda bulunur (1).

YAY HATALARININ İNCELENMESİ

Yaylarda hatalar incelenirken öncelikle gözle makro seviyede inceleme yapılmalıdır. Makro inceleme, genellikle; yüzeydeki tortuları, temas ve aşınma izlerini ve kırılma yüzeylerinin durumlarını kapsar. Mikro inceleme, mikroskopla yapılır. Mikroskopla incelemede aydınlatma önemli bir faktördür. Nokta aydınlatma'nın gerekli olduğu durumlarda objektif lenslerinden iç kısımlara olan yansımalar bizi yanıltabilir. En iyi görüntüleme stereo ile mümkündür. Objektif çevresinde küçük ring tipi bir lamba ile tüm açıları incelenmesi sağlanabilir.

HATALARIN GENEL NEDENLERİ

Aşın gerilme ve umulandan daha yüksek işletme şartları çoğunlukla yayların genel hata vermenine neden olur.


Ayrıca; Yaylarla ilgili aşağıdaki hatalara sık rastlanır:

Tasarım Kusurlarından Doğan Hatalar

Yayların eksikliğinden, ya da kusurundan dolayı hata vermemesi için yay tiplerinin tasarımını kapsayan kurallar iyi bilinmelidir ve yakından takip edilmelidir. Keskin eğimlerden sakınmalı, gerilim dağılımı iyi düşünülmüş yay tasarımları yapılmalıdır. Hatalı tasarım sonucu oluşan yay hataları genel yay hataları içerisinde fazlaca yer tutmazlar.

Malzeme Kusurlarından Doğan Hatalar

Malzeme üzerindeki çizgiler ve yorulma çatlağının başlangıcı, malzeme içindeki bir boşluğa yada inklüzyonlara rastlarsa, zamanından önce hatalın ortaya çıkmasına neden olurlar. Şekil 2'de bir otomobilin şanzumanında kullanılan helisel yayın üzerindeki bir çizik sebebiyle, yorulma çatlağının başlayıp nasıl bir malzeme kusuru hatası doğurduğu görülmektedir. Bu tip hatalar için yay telinin iyi işlenmesi, tahrıbsız muayeneye tabi tutulması gereklidir.



Şekil 2. Otomobil şanzuman yayı

- Bir karbon çeliğinden yapılmış helisel bir yaydaki yorulma kırılmasının bir dikiş yerinden (okla gösterilen yer) nasıl doğduğunu 5 X büyütme mikroskopta görünüşü.
- 10X büyütme mikroskopta karımanın kenarındaki dikiş yerinin görünüşü. (Okla gösterilen)
- 5X büyütme kırılma yüzeyinin okla gösterilen noktadan değişik köşelere ayrılan izlerini göstermektedir.


Fabrikasyon Hataları

Yaylarda bu hatalar; telin çekilmesinden doğan çatlaklı tel; kaynak ya da bağlama esnasında oluşan sert, gevrek noktaların var olduğu ark yankılan yetersiz dağlamadan, ya da kaplamadan oluşan hidrojen; yetersiz ısı işlem ve takım izleri şeklinde görüülürler (1). Şekil 3'de fosfor bronzu yayının titresim (yorulma) testi anında takım izinin varlığından doğan kırılması görülmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi kırılma ikinci iç radyüste kıvrımda oluşmuştur. Bu bölgenin dikkatli incelenmesinde takım çentmesi görülmektedir. Kırılma bölgelerindeki küçük eğimi radyüsler hatanın oluşumuna yardım ederler. Özellikle max. gerilme alanlarında bu radyüslerin eğimi azaltılmalı, eğim yapan takım, teli çentmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Korozyonun Neden Olduğu Hatalar

Bir yay gerilme altında bulunuyorsa, çevrenin de etkisi ile saldırlı altındadır. Yaylar gerilme korozyona karşı aşırı hassastırlar ve genellikle de yorulma kırılmasıyla son bulurlar. Pek çok metalde olduğu gibi yayların da korozyondan korunması için koruyucu kaplama ihtiyacı vardır. Koruyucu kaplama olarak elektro-kaplama, boyalı ve organik maddeler kullanılır. Özellikle halka şeklindeki helisel yaylarda korunmaya hakim olmak gereklidir. Şekil 4'de gaz enjekte valf yayının burulmalı yorulma kırılması görülmektedir. Şekilden de görüleceği gibi, yay yüzeyi üzerindeki çukurculuklar gerilim artırıcı çentik vazifesi görmüşler, koruyucu kaplama bozulunca, oluşan pasın da yardımıyla, burulmalı yorulma ile hata oluşmuştur.

**510 CU ALAŞIMI
(Fosfor bronzu.)**




YORULMA TEST APARATI.



Şekil 3. Fosfor bronz yayının tıreşim (yorulma) testi anında takım izinin varlığı nedeniyle oluşan kırılma.

- a) İki nolu kıvrımda çat�ağın yerini gösteren yayın detayı resmi ve yorulma testi aparatı görülmektedir.
- b) Yayın A noktasında kırılan ucu 40 x büyütülmeli takım izi kırılan yüzeye diktir.
- c) 450 X büyütmede yay yüzeyindeki spiral izler d ve e... kırılma yüzeyinin iki alanı 225 X büyütülmeli d şeklinde yüzeyin düz kenarı takım izidir.
- f) 145 X büyülüğünde iki nolu kıvrımdaki yayın uzunlama kesidi, ek iç kıvrımdaki yüzeyde oluşan çat�ağı gösterir.



İşletme Şartlarından Doğan Hatalar

Bazı hata örneklerinde, tasarım faktörleri, imalat yöntemi ve malzeme seçimi çok iyi yapılmış olmasına karşılık yine de hata meydana geldiği ve hata nedeninin bulunmasında zorluk çekildiği görülmüştür. Bu gibi durumlarda işletme şartlarının değişip değişmediğini araştırmak gereklidir. Örneğin dizel motorlarının yakıt enjeksiyon pompalarında kullanılan yaylar, 6150 çeliğinden yapılmış olup, pompaların 600 dev./dak. ve magnetik partikül yöntemi ile muayeneleri de yapılmıştır. Kısa zaman aralığında hata doğması üzerine, iletme şartları araştırılmış, sonuçta motor hızında 100 dev./dak.lık bir artış olduğunun farkına varılmıştır. Artan hızla harmonik titreamış doğmuş, sonuçta yorulma hatası meydana gelmiştir.

Elastik deformasyon göstererek iş gören, makina elemanlarından olan yaylar, uygulamada pek çok hataların doğmasıyla karşı karşıya kalırlar. Bu hataların çoğu yorulma kırılmasıyla son bulmaktadır. Bu nedenle yukarıda açıklanan genel hata nedenleri bilinirse tedbirlerini almak kolaylaşacaktır.

KAYNAKÇA

1. Metals Handbook, Failure Analysis and Prevention. American Society for Metals, Vol.10/p. 491/1975
2. Bağlama Elemanları, Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Sayfa 309/1978
3. Uzel Yayıları, Katalogu.

Şekil 4. Enjekte valf yayı.

- a) Yayın artık çekme payına sahip olmamasından dolayı yorulmayla kırılması. Kırılma okla gösterilmiştir.
- b) Kırılma yüzeyi okla gösterilmiştir.